

Wiederaufladbare ADALIT-Handleuchten Modelle L-3000 und L-3000 POWER

Fehlerhafter Akku aus dem Produktionszeitraum Januar 2016 bis Juni 2017

07. August 2018

Hiermit müssen wir Sie über ein Schreiben des Herstellers der ADALIT Leuchten, die Fa. Adaro Tecnologia S.A., 33203 Gijón (Asturien), Spanien, über einen Rückruf von Li-Ion-Akkus der Leuchten L-3000 und L-3000 POWER mit Produktionszeitraum Januar 2016 bis Juni 2017 informieren. Es besteht die Gefahr der Überhitzung der Akkus beim Ladevorgang. Die Akkus der betroffenen Geräte werden vom Hersteller kostenlos ausgetauscht.



L-3000 POWER
Art.-Nr. 253359



L-3000
Art.-Nr. 253411

Betroffen sind alle Produkte, die im Produktionszeitraum Januar 2016 bis Juni 2017 produziert wurden. Dies betrifft z. B. den Artikel mit der Nr. 253411 „Handlampe ADALIT L-3000“ sowie den Artikel mit der Nr. 253359 „Handlampe ADALIT L-3000 POWER“.

Laut Aussage des Herstellers – Stand 07.08.2018 – ist das Ersatzteilgeschäft (Ersatzteilakkus) im fraglichen Zeitraum nicht betroffen.

Aufgrund der Komplexität der Seriennummernkreise können wir keine eindeutige Selektierung möglicherweise betroffener Kunden vornehmen. Unser Sicherheitshinweis für den Austausch der Akkus richtet sich deshalb vorsorglich an alle Kunden mit Lampen der Serien L-3000 oder L-3000 POWER, auch außerhalb des vom Hersteller genannten Produktionszeitraums.

Weitere Informationen zum Rückruf und zu Abhilfemaßnahmen finden Sie unter
www.recalladalit.com

**SERVICE-HOTLINE von MONTAG bis FREITAG (8:00 Uhr bis 17:00 Uhr):
Telefon 0391 / 40 210 210**

(ortsübliche Telefongebühren aus dem deutschen Festnetz; bei Mobilfunknutzung davon abweichend)

Der Hersteller Adaro hat für den Rückruf die Webseite www.recalladalit.com erstellt. Hier kann sich der betroffene Nutzer oder Besitzer einer ADALIT-Leuchte L-3000 und L-3000 POWER weiter informieren bzw. den oder die kostenlosen Ersatzakku/s anfordern.

Zusätzlich wurde von Adaro für Deutschland ein Service- und Callcenter eingerichtet, das bei auftretenden Fragen von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0391 / 40 210 210 (ortsübliche Telefongebühren aus dem deutschen Festnetz; bei Mobilfunknutzung davon abweichend) zur Verfügung steht.

WAS IST ZU TUN?

Wenn Ihre Leuchte von dem Funktionsfehler betroffen ist, nehmen Sie diese aus dem Ladegerät heraus und laden Sie die Leuchte erst wieder auf, wenn Sie den neuen Akku erhalten und eingesetzt haben.

Wenn Sie eine Leuchte der Modelle ADALIT L-3000 oder ADALIT L-3000 POWER gekauft haben, überprüfen Sie die Seriennummer, die auf dem Typenschild an der Unterseite der Leuchte aufgedruckt ist. Beim Modell ADALIT L-3000 sind die Seriennummern 060533 bis 097388 und beim Modell L-3000 POWER die Nummern 000301 bis 007031 betroffen, die im genannten Zeitraum in Deutschland und Österreich verkauft wurden. Es sind jedoch nicht alle Leuchten der hier aufgelisteten Seriennummern betroffen.



**Das Typenschild der Leuchten L-3000 und L-3000 POWER befindet sich an der Unterseite der Handleuchte.
In der Abbildung (oben) sehen Sie, wo Sie die Seriennummer finden.**

ANLAGEN

Sicherheitshinweis und Abhilfemaßnahmen bzw. weitere Vorgehensweise (PDF, DEUTSCH)

Sicherheitshinweis und Abhilfemaßnahmen bzw. weitere Vorgehensweise (PDF, ENGLISCH)